ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ (РОСРЫБОЛОВСТВО)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ОТРЯД АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

ФГБУ «СЕВЕРНЫЙ ЭО АСР»

Траловая ул., д. 12 А, г. Мурманск, 183001
Тел: (8152) 28-78-54, факс (8152) 28-78-54

ОКПО 16445773, ОГРН 1135190008755
ИНН/КПП 5190023651/519001001
e-mail: seo@seoasr.ru

№ 513/01-15 от 21 АПР 2023
на _____ от _____

Федеральное агентство по рыболовству

Руководителю Западно-Балтийского территориального Управления Росрыболовства
С.В. Котюх
E-mail: zbtu@zbtu39.ru

Капитану морского порта Калининград
Шевцову А.Я.
E-mail: hmaster@pasp.ru

Генеральному директору ООО «Объединенная морская компания»
Л.С. Гринбергу
E-mail: omk.buh@mail.ru
9387105@mail.ru

Об изъятии Вр.СвУБ рыболовного судна К-2169 «Асаной»

Уведомление
об изъятии Временного свидетельства об управлении безопасностью рыболовного судна К-2169 «Асаной»

18.04.2023, по заявке судовладельца ООО «Объединенная морская компания», экспертами ФГБУ «Северный ЭО АСР» (далее – Учреждение) было проведено дополнительное освидетельствование системы управления безопасностью (далее - СУБ) рыболовного судна К-2169 «Асаной», имеющего временное свидетельство об управлении безопасностью (далее - Вр.СвУБ) СЗ № 1057, выданное 01.11.2022 со сроком действия по 30.04.2023.

При дополнительном освидетельствовании СУБ судна «Асаной» экспертами Учреждения было выявлено двадцать четыре несоответствия требованиям «Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения» (далее – МКУБ), из которых семь несоответствий являются существенными[1]. На все выявленные несоответствия были оформлены соответствующие «Акты о несоответствии».

По результатам проведенного дополнительного освидетельствования рыболовного судна К-2169 «Асаной» был составлен «Акт о результатах освидетельствования СУБ рыболовного судна», в котором было указано, что

[1] Определение понятия «существенное несоответствие» приведено в п. 1.1.10 части А МКУБ.

действие Вр.СвУБ СЗ № 1057 не может быть подтверждено из-за значительного количества выявленных несоответствий, в том числе и существенных. Об отрицательных результатах дополнительного освидетельствования судна «Асаной» экспертом Учреждения была сделана соответствующая отметка в бланке Вр.СвУБ СЗ № 1057.

В связи с вышеизложенным, на основании пп. «г» п. 14 гл. IV Приложения № 2 к Приказу Минсельхоза России от 28 апреля 2015 года № 166[2] (далее – Приложение № 2 к Приказу), уполномоченной организацией ФГБУ «Северный ЭО АСР» принято решение об изъятии Вр.СвУБ рыболовного судна К-2169 «Асаной».

С момента принятия решения об изъятии 21.04.2023, Вр.СвУБ рыболовного судна К-2169 «Асаной» СЗ № 1057, выданное 01.11.2022 со сроком действия по 30.04.2023, на основании п. 15 гл. IV Приложения № 2 к Приказу изымается и считается аннулированным.

В соответствии с п. 17 Приложения № 2 к Приказу, настоящее Уведомление подлежит размещению на официальном сайте Федерального агентства по рыболовству в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судовладельцу ООО «Объединенная морская компания» довести до сведения капитана судна К-2169 «Асаной» настоящее Уведомление.

Начальник Учреждения Д.В. Скиба

Исп. Р.И. Абрамовас
Тел.: 89097992324

[2] Приложение № 2 «Порядок выдачи рыболовному судну свидетельства об управлении безопасностью и изъятия такого свидетельства» к Приказу Минсельхоза России от 28 апреля 2015 года № 166 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 1023 «О реализации положений главы IX приложения к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения»