



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЫБОЛОВСТВУ
(РОСРЫБОЛОВСТВО)**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ
ОТРЯД АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ»**

ФГБУ «СЕВЕРНЫЙ ЭО АСР»

Капитана Егорова ул., д. 6, г. Мурманск,
183038

Тел: (8152) 28-78-54, факс (8152) 28-78-54

ОКПО 16445773, ОГРН 1135190008755
ИНН/КПП 5190023651/519001001

e-mail: seo@seoasr.ru

№ 282/04-18 от 31.08.2026
на _____ от _____

*Об изъятии СвУБ рыболовного
судна «Мурман-2»*

Федеральное агентство по
рыболовству

Руководителю
Североморского
территориального
управления Росрыболовства
А.В. Шулаевой

И.о. капитана морского порта
Мурманск
Н.Н. Цепкову

Генеральному директору
ООО «Антей Север»
С.Ю. Балябо
E-mail: office.murmansk@crabfish.ru

Копия: Назначенному лицу
ООО «Антей Север»
Ф.Ф. Котову
E-mail.ru: kotov.f@crabfish.ru

Уведомление

**об изъятии свидетельства об управлении безопасностью
рыболовного судна МК5093 «Мурман 2»**

В связи с получением ФГБУ «Северный ЭО АСР» 28.08.2026 копии Заключения Ространснадзора от 27.08.2026 № 14/2026 по факту произошедшего 11.06.2026 на рыболовном судне МК5093 «Мурман 2», судовладелец ООО «Антей Север», аварийного случая (несчастный случай с мастером обработки – травма левой ноги с открытым переломом бедренной кости со смещением), который привел к получению членом экипажа тяжкого вреда здоровью в прямой связи с эксплуатацией судна, который классифицируется как «авария» в соответствии с п. 4 ПРАИМ-2025¹, на основании пп. «е» п. 14 гл. IV Приложения № 2 к Приказу № 166² уполномоченной организацией ФГБУ «Северный ЭО

¹ «Положение о расследовании аварий или инцидентов на море», утвержденное приказом Минтранса России от 24.03.2025 года № 103.

² Приложение № 2 «Порядок выдачи рыболовному судну свидетельства об управлении безопасностью и изъятия такого свидетельства» к Приказу Минсельхоза России от 28 апреля 2015 года № 166 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 1023 «О реализации положений главы IX приложения к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения».

АСР» принято решение об изъятии СвУБ³ рыболовного судна МК5093 «Мурман 2».

С момента принятия решения об изъятии 31.08.2026, СвУБ рыболовного судна МК5093 «Мурман 2» СЗ № 1563, выданное 12.09.2023 со сроком действия по 11.09.2028, на основании п. 15 гл. IV Приложения № 2 к Приказу № 166 изымается и считается аннулированным.

В соответствии с п. 17 Приложения № 2 к Приказу № 166, настоящее Уведомление подлежит размещению на официальном сайте Федерального агентства по рыболовству в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судовладельцу ООО «Антей Север» довести до сведения капитана судна МК5093 «Мурман 2» настоящее Уведомление.

Начальник Учреждения



Н.Н. Малашин

Исп. М.Н. Якушик
Тел.: (8152)47-35-10

³ Свидетельство об управлении безопасностью.